

金管楽器リペア価格目安表 (税込)

	トランペット	ホルン	トロンボーン	ユーフォニアム	テューバ
ピストン調整 (1カ所)	5,500～	－	－	5,500～	6,600～
ケーシング 歪み修正 (1カ所)	5,500～	－	－	5,500～	5,500～
ロータリー調整 (分解組立含む) (1カ所)	4,950～	4,950～	4,950～	－	6,050～
拔差管調整 (1カ所)	3,300～	3,300～	3,300～	3,300～	3,300～
拔差管固着 修正鋳除去 (1カ所)	2,200～	2,200～	3,300～	3,300～	4,400～
スライド調整	－	－	8,800～	－	－
ハンダ付け (1カ所)	2,200～	2,200～	2,200～	2,200～	2,200～
ロウ付け (1カ所)	4,400～	4,400～	4,400～	4,400～	4,400～
ベルスクリュー 調整	－	5,500～	－	－	－
笠・底ネジ 固着 (1カ所)	1,100～	1,100～	1,100～	1,100～	1,100～
笠・底ネジ 合わせ (1カ所)	3,300～	3,300～	3,300～	3,300～	3,300～
凹直し (1カ所)	2,200～	2,200～	2,200～	2,200～	2,200～
当て金	5,500～	5,500～	5,500～	5,500～	5,500～
消耗部品交換 (コルク・ゴム) (フェルト・パネ)	550～	550～	550～	550～	550～
管内洗浄 クリーニング	11,000～	13,200～	11,000～	16,500～	19,800～
全体手磨き (ノーラッカー)	27,500～	44,000～	35,200～	－	－
全体手磨き (SP)	16,500～	25,300～	23,100～	28,600～	－
マウスピース シャンク凹直し	無料	無料	無料	無料	無料

※上記の価格はあくまで目安です。メーカー・機種・楽器の状態等によって価格が異なります。
 ※凹直し等で分解組立が必要な場合は別途お見積りいたします。