

金管楽器リペア価格目安表 (税込)

| | トランペット | ホルン | トロンボーン | ユーフォニアム | チューバ |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ピストン調整 (1カ所) | 4,400～ | - | - | 4,400～ | 5,500～ |
| ケーシング 歪み修正 (1カ所) | 3,300～ | - | - | 3,300～ | 3,300～ |
| ロータリー調整 (分解組立含む) (1カ所) | 4,400～ | 4,400～ | 4,400～ | - | 5,500～ |
| 抜差し管調整 (1カ所) | 2,200～ | 2,200～ | 2,200～ | 2,200～ | 2,200～ |
| 抜差し管固着 (調整含む) (1カ所) | 2,200～ | 2,200～ | 3,300～ | 3,300～ | 4,400～ |
| スライド調整 | - | - | 6,600～ | - | - |
| ハンダ付け (1カ所) | 2,200～ | 2,200～ | 2,200～ | 2,200～ | 2,200～ |
| ロウ付け (1カ所) | 4,400～ | 4,400～ | 4,400～ | 4,400～ | 4,400～ |
| ベルスクリュー 調整 | - | 5,500～ | - | - | - |
| 笠・底ネジ 固着 (1カ所) | 1,100～ | 1,100～ | 1,100～ | 1,100～ | 1,100～ |
| 笠・底ネジ 合わせ (1カ所) | 3,300～ | 3,300～ | 3,300～ | 3,300～ | 3,300～ |
| 凹直し (1カ所) | 2,200～ | 2,200～ | 2,200～ | 2,200～ | 2,200～ |
| 当て金 | 5,500～ | 5,500～ | 5,500～ | 5,500～ | 5,500～ |
| 消耗部品交換 (コルク・ゴム) (フェルト・バネ) | 550～ | 550～ | 550～ | 550～ | 550～ |
| 管内洗浄 クリーニング | 8,800～ | 8,800～ | 8,800～ | 8,800～ | 13,200～ |
| 全体磨き (ノーラッカー) | 24,200～ | 40,700～ | 30,800～ | - | - |
| 全体磨き (SP) | 12,100～ | 17,600～ | 17,600～ | 24,200～ | - |
| マウスピース シャンク凹直し | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |

※上記の価格はあくまで目安です。メーカー・機種・楽器の状態等によって価格が異なります。
※凹直し等で分解組立が必要な場合は別途お見積りいたします。